



La Barra de prismas es un complemento de la caja de pruebas, utilizada en ortóptica, para evaluación de desviación visual o incluso en terapia visual.

Usos e indicaciones:

Es utilizado para el diagnóstico de estrabismo (desviación ocular). Cada uno de los poderes del prisma están juntos uno al lado del otro.

Especificaciones:

- Cantidad de prismas: 16.
- Poderes: 1, 2 ,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 y 45.

Almacenaje:

- Mantener libre de humedad y luz solar directa.
- Mantener en su respectiva caja.
- Temperatura de funcionamiento: De +10 a 40°C.
- Humedad: 30 a 75% HR.
- Presión atmosférica: 700 – 1060 hPa.

Vida útil:

- No menor a 10 años.